

add'n solutions GmbH & Co. KG
Föhrenstraße 7
78532 Tuttlingen

Project No. 7357
BA- Nr.
Begin of testing 01.03.2019
Prüfbeginn
End of testing 08.03.2019
Prüfende
Date of Report 08.03.2019
Datum Bericht
Customer No. 30167
Kunden Nr.

Identification of test item / Identifikation des Prüfgegenstands

Test item name

Bezeichnung des Prüfgegenstands
Stanze 1.4021

Test item no.

Nummer des Prüfgegenstands
-

Date test item received / Order number

Eingang Prüfgegenstände / Bestellnummer
20.02.2019 / Anlieferung

Batch No.

Chargen-Nr.
-

Condition at delivery

Anlieferungszustand
i.O.

Material

Material
-

Number of Test items

Anzahl Prüfgegenstände
1



Total surface of test item

Größe der Oberfläche des Prüfgegenstandes
- cm²

Article No. Bioburden

Artikel-Nr. Bioburden
7003264

Product-specific features

Produktspezifische Besonderheiten
Delivery non-sterile / unsteril angeliefert

The information about the test items listed above was provided by the sponsor and has not been verified by the test facility.

Die Informationen zu den Prüfgegenständen wurden vom Auftraggeber bereitgestellt und von der Prüfeinrichtung nicht verifiziert.

Test results (summary) / Prüfergebnis (Zusammenfassung)

On the test item, a bioburden of 2 CFU was determined.

Auf dem Prüfgegenstand wurde eine Keimbelastung von 2 KBE gefunden.